












■ 『2020年度10月安全・環境パトロール』 結果報告

パトロール実施

10月31日（土）トヨタ自動車九州(株) 安全健康推進部にご参加いただき、協力会事務局・指導分科会メンバー 総勢19名にて、2020年度10月の安全・環境パトロールを実施しました

点検結果

1	重点点検項目	工事管理板・作業責任者・4S点検・電動工具・火気作業・高所作業関係・ロックアウト他
2	点検現場数	宮田工場：39現場 苅田工場：9現場 小倉工場：9現場 合計57現場
3	指摘現場(1件)	<p>【指摘現場】</p> <p>1、工事管理板に関係帳票類なし(工事看板) *点検チェックリスト(工事管理板 3.7) 今回の工事管理板 指摘ランクB(警告：3点) 作業責任者の説明： 緊急だったので確認していない</p>   <p>工事管理板内容 ①工事看板 ②本日の作業 (作業指示とKYM等) ③作業員名簿・資格一覧 ④工事通知書・客先許可証 ⑤施工体制表 ⑥各社指定書類</p>
4	優良現場(4件)	<p>【優良現場】</p> <p>1、安全ルールの掲示、作業員管理をモニターを活用して見やすく表示 (株)ハローライフ→トリシティ工業(株)→(株)西日本ファクトリーサービス</p> <p>2、床補修工事の粉塵対策に工夫されていた (リック(株))</p>  <p>・飛散防止対策を行い作業が行われていた</p> <p>3-①作業床面区画整理と転倒注意喚起が良好 (株)ハローライフ→トリシティ工業(株)→(有)寺岡環境サービス</p>    <p>3-②電源延長ケーブル運搬用台車を自社製作</p> <p>・重量物運搬の負担軽減 ・感電防止に向けての漏電遮断器設置</p> <p>4、作業前KYM実施状況が良い (新明工業(株))</p>  <p>・危険ポイント絞り込み～対策～チーム行動目標～ ワポイント指差呼称までしっかり記載</p>  <p>作業員管理モニター</p>  <p>安全ルール掲示</p>

安全・環境パトロールまとめとお願い

- ・今回の安全パトロール指摘も帳票不備です！  
\*「安全な作業は作業の入り口」のもと  
①作業前には 工事管理板内の帳票類の『漏れ・不備・忘れ』が無い？ 確認する！  
②作業中には 現場は『安全+第一』で作業しているか？ 確認する！
- ・今回の現場管理(工責・作責)には温度差が見受けられた。災害を出させない為に、創意工夫された優良現場が上がってます (参考にして絶対に災害を出さない！決意を！)

お知らせコーナー

- 2020年度 11月安全・環境パトロール  
日 時：11月28日(土)  
対 象：トヨタ自動車九州(宮田・苅田・小倉 各工場)  
メンバー：トヨタ自動車九州(安全健康推進部顧問、指導分科会メンバー、事務局)
- 12月11日(金)安全衛生大会は関係者のみでの開催となります。なお会員各社へは当日映像配信を予定

【2020年度安全・環境パトロール日(予定)】 \*日程は、変更になる事もあります

月	2020/4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021/1月	2月	3月
日	18日 済 (土)	2日 済 (土)	20日 済 (土)	4日 済 (土)	8日 済 (土)	26日 済 (土)	31日 済 (土)	28日 (土)	26日 (土)	23日 (土)	6日 (土)	6日 (土)

・工責・作責・作業の方へ：類似災害を繰り返さない『当たり前のことを当たり前にやる』を実行してください